

Ofício nº 025/2019-ASM

São Carlos, 20 de Maio de 2019.

**Ao**  
**SAAE – Serviço Autônomo de água e Esgoto**

**Assunto:** Solicitação de manutenção em tampa de esgoto

Prezados Senhores,

A diretoria da **Associação dos Moradores do Bairro Parque Santa Marta**, vem por meio deste solicitar as devidas providências junto a ao setor competente do SAAE, para a verificação quanto a manutenção de **02 (duas)** tampas de esgoto dos endereços abaixo.

Tal solicitação faz-se necessária, tendo em vista as tampas estarem afundando no asfalto, colocando assim em risco a integridade física das pessoas que passam por estes locais.


**ENDEREÇOS:**

- **Av. Filomeno Ríspoli esquina com a Rua Nicola Di Lourenzo (foto1).**
- **Av. Filomeno Ríspoli esquina com a Rua Maria Hermínia Sasso Garcia (foto2).**

Contando com a compreensão e colaboração, desde já agradecemos,

No aguardo,

Atenciosamente,

  
**MARCELO AP. TAVONI**  
Associação dos Moradores

**Contato Associação: Marcelo**  
**Cel.: 9-91127604**

**Recebi**  
São Carlos, \_\_\_\_\_

**FOTO 1**



**FOTO 2**



Interessado(a): **Assoc.Mor.Prop.de Im.do Parque Santa Marta,**  
Data do pedido: **22/05/2019 14:13:47**

Tipo de Processo : **Requerimento**


Assunto : **SOLICITA MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) TAMPAS DE ESGOTO SITUADAS A AV. FILOMENA RISPOLI ESQUINA COM AS RUAS NICOLA DI LOURENÇO E MARIA HERMÍNIA SASSO GARCIA.**

**Processo Nº. 003121/2019**  
**Unidade de Atendimento ao Usuário - Santa Felícia**

A(o)  
**SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E OPERAÇÕES**

Encaminhamos o expediente devidamente autuado para providências necessárias.

São Carlos, 22/05/19

  
\_\_\_\_\_  
Supervisor da Unidade de Atendimento ao Usuário - Santa Felícia

Data da autuação: 22 de maio de 2.019